

PROTOKÓŁ Nr PPT-2017- ...77...

z przeglądu technicznego sprzętu łączności radiowej zgodnie z
"PLANEM sprawdzenia i konserwacji elementów łączności radiowej oraz sprzętu technicznego będącego
w dyspozycji jednostek samorządu terytorialnego i DUW - rok 2017"
PLAN Rozdział I – Sprzęt łączności - poz. 1."

I. NAZWA PODMIOTU SPRAWDZANEGO – UŻYTKOWNIKA

STAROSTWO POWIATOWE W OŁAWIE

II. DATA PRZEGLĄDU/ SPRAWDZENIA

4.08.2017r

III. NAZWA SPRZĘTU, TYP, NUMER FABRYCZNY, NR INWENTARZOWY

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. Radiotelefon bazowy | MOTOROLA DM 4600 – cyfrowo - analogowy |
| 2. Numer seryjny | 511TRHB060 |
| 3. Numer inwentarzowy | 629 - 00026 |
| 4. Stan techniczny | |
| i. Sprawność techniczna | - BEZ ULAG - |
| ii. Uszkodzenia mechaniczne | - BRAK - |
| iii. Jakość transmisji | - BARDZO DOBRA - |
| iv. Stan elementów regulacyjnych | - BEZ ULAG - |
| v. Aktualizacja oprogramowania | 4.08.2017 - pliki |
| vi. Uwagi | 3017LP-170 OŁAWA DM4600-
511TRHB060 v2.0fb |

IV. WYPOSAŻENIE DODATKOWE

1. Zasilacz

- | | |
|---------------------------------|---|
| i. Typ | M2B 200 |
| ii. Numer seryjny | M2B 247 |
| iii. Stan techniczny | |
| 1. Uszkodzenia mechaniczne | - BEZ ULAG - |
| 2. Napięcie wyjściowe | 7" - 13.11VDC ; 0" - 13.07VDC ; N" - 12.5 |
| 3. Stan elementów regulacyjnych | - BEZ ULAG - |
| 4. Uwagi | |

2. Mikrofon

i. Typ

RMN 5127C

ii. Stan techniczny

1. Uszkodzenia mechaniczne

- BRAK -

2. Stan wtyczki i przewodu łączącego

- BEZ UWAG -

3. Stan elementów regulacyjnych

- BEZ UWAG -

4. Uwagi

Z

3. Obwód antenowy

i. Stan techniczny okablowania

- BEZ UWAG -

ii. Stan techniczny wtyku antenowego

- BEZ UWAG -

iii. Wartość parametru SWR (WFS)

$D'' - 1,37$, $G'' - 1,09$, $P'' - 1,1$

iv. Wartość parametru – impedancja

53,59 Ω

v. Uwagi

Z

V. DOKUMENTACJA EKSPLOATACYJNA

1. Karta Ewidencji Certyfikacyjnej

- AKTUALNA -

Z

2. Książka Serwisowa urządzenia

- AKTUALNA -

Z

3. Umowa użyczenia sprzętu radiotelefonicznego

4. Umowa użyczenia częstotliwości radiowej

5. Uwagi

Z

VI. INNE URZĄDZANIA PRACUJĄCE W SŁRW

- BRAK -

1. Urządzenie nr 1

i. Nazwa

ii. Typ

iii. Kryptonim

2. Urządzenie nr 2

i. Nazwa

ii. Typ

iii. Kryptonim

3. Urządzenie nr 3

i. Nazwa

ii. Typ

iii. Kryptonim

4. Urządzenie nr 4

i. Nazwa

ii. Typ

iii. Kryptonim

5. Urządzenie nr 5

i. Nazwa

ii. Typ

iii. Kryptonim

VII. UWAGI - ZALECENIA

"Cyfryzacja" systemu łączności radiowej w radiu powiat -
gminy "aktualnie w powiecie oleśkim jest na etapie
konceptyjno - realizacyjnym. W miarę pozyskiwania środków
finansowych proces "cyfryzacji" planuje się kontynuować
i zakończyć w 2018 r. W dniu kontroli Starostwo
Powiatowe w Oleśku zaopiniowało z siedzibą w Oleśku
jeden radiotelefon bierany oraz siedem set. radiotelefonu
przenośnych. Radiotelefony wymagają dostarczenia do SŁRW.

PRZEDSTAWICIEL

PRZEDSTAWICIELE

JEDNOSTKI SAMORZĄDOWEJ

DOLNOŚLASKIEGO URZĘDU WOJEWÓDZKIEGO

Inspektor

mgr inż. Zbigniew Golimbo

STAROSTWO POWIATOWE
w OŁAWIE
ul. 3 Maja 1, 55-200 OŁAWA
tel./fax 071 301 15 22, 071 301 15 62
NIP 912-16-54-923, Regon 931950910
(3)

STARSZY SPECJALISTA

Mieczysław Jaszczyński

STARSZY INSPEKTOR

Wiesław Uliasz